

## ACCIDENTE EN GASOLINERA DE CARTAGENA

*La deflagración ha producido cuatro heridos graves por quemaduras, dos de ellos en estado muy grave, durante la realización de tareas de mantenimiento en zona clasificada (espacio confinado)*

### DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El suceso se produjo el Martes 14 de Julio a las 12 hs aproximadamente. Durante la realización de tareas de mantenimiento en una arqueta de boca de hombre de un deposito se ha producido una deflagración afectando a los trabajadores intervinientes, personal de la estación de servicio y usuarios.

### CAUSAS DEL ACCIDENTE:

Posible utilización de herramienta de corte (radial) en zona clasificada con alta probabilidad de acumulación de vapores de combustible en forma continua.



Herramienta eléctrica de corte (radial)

### MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR RIESGOS:

- Antes de comenzar los trabajos, completar el permiso de trabajo junto con el encargado de la estación y evaluar los riesgos de los trabajos y las medidas preventivas a adoptar.
- Obligatoria la presencia de dos trabajadores, uno de ellos designado como Recurso Preventivo.
- Utilización de trípode con arne de rescate, mascarilla y gafas de seguridad.
- Antes de comenzar los trabajos se debe ventilar la arqueta durante 25 minutos (mínimo) y durante toda la intervención.
- Medición del nivel de atmosfera explosiva antes de comenzar los trabajos y durante toda la intervención.
- No utilizar herramientas de corte que produzcan chispas o focos de ignición (trabajos en caliente)
- Detener inmediatamente los trabajos ante alarma de explosímetro o descarga de producto.